

БІЛІМ НЫСАНДАРЫНЫҢ ЖАҢА 2022-2023
ОҚУ ЖЫЛЫНА ДАЙЫНДЫГЫН ЗЕРДЕЛЕУ ЖАДЫНАМАСЫ

« _____ » тамыз 2022 жыл

1. Елді мекен атауы: Т. Рысқұлов ауданы Шарансу ауданы
2. Мекеменің атауы: Айтбай Шығайұлы 106 отбасына орта мектебі
3. Ведомствалық бағыныштылығы: Ақмола облысы Білім басқармасы
4. Оқыту (қызмет көрсету) түрі: жалпы білім беретін, мектепке дейінгі мекеме (тиістінің астын сызу)
5. Ғимарат түрі: типтік, ыңғайластырылған (тиістінің астын сызу)
6. Сыйымдылығы орын саны 300
7. Жөндеу жұмыстарының сапасы: (күрделі, ағымдағы) қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз (тиістінің астын сызу)
8. Мекеменің келесі ғимараттарына жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ (жөндеу жұмыстарының жүргізілмеу себептерін көрсету)
9. Сумен қамтамасыз етілуі:
- орталықтандырылған, су таратушы құбыр арқылы, ғимарат маңында жеке скважина бар (тиістінің астын сызу),
- су тарату жүйесіне жөндеу жұмыстары: жүргізілді, жүргізілген жоқ (тиістінің астын сызу),
- ауыз сумен қамтамасыз етілуі: ғимарат маңында, ішінде су, бұрқақтар, қайнатылған су құятын ыдыстар қойылған ба? (атап көрсетіп, санын жазу)
- қол жууға жасалған жағдайы: жасалған, жасалмаған (тиістінің астын сызу),
10. Ғимарат орталық канализация жүйесіне: қосылған, қосылмаған, қалдық су сақтайтын жеке орын бар (тиістінің астын сызу):
- канализация жүйесіне: жөндеу, тексеру жұмыстары жүргізілген (тиістінің астын сызу),
- ауладағы жеке қондырғылар: жөндеу жұмыстары жүргізілген, қазылған шұңқырға тазалау жұмыстары жүргізілген, дезинфекциялық тазалаудан өткізілген (тиістінің астын сызу),
- ғимарат ішіндегі әжетхана нүктелер саны: 9, жеткілікті, жеткіліксіз (тиістінің астын сызу),
11. Жылу жүйесі: орталықтандырылған, кіші қазандықтар, жеке пеш, автономды, секциялық (газ, қатты отын, сұйық отын) (тиістінің астын сызу),
- жылу жүйелеріне жүргізілген жұмыстар: жөндеу, тексеру, тазалау (тиістінің астын сызу),
- жылу жүйелерін жақсартуға байланысты жүргізілген қосымша жұмыстар: қысымдап тексерілуден өткізілді,
12. Жарықтандыру жағдайы:
- табиғи жарық көзі: жеткілікті, жеткіліксіз (тиістінің астын сызу),
- жасанды жарық көздері: орнатылған, люминисцентті лампа, жай лампа,
- жарықтандыру жүйесіне жүргізілген жұмыстар: тексеру, жарамсыз лампаларды ауыстыру (тиістінің астын сызу),
13. Терезе көздерінің бүтінделуі: екі қабатты (100 %), (тиістінің астын сызу),
14. Мебельдердің оқушының жасына, бойына сәйкес келуі (100 %),
16. Спорт зал: бар, жоқ (тиістінің астын сызу),
- киім шешетін бөлме саны 2,
- спорт залдағы жылу жүйесі: бар, жоқ (тиістінің астын сызу),
- спорт залға жөндеу жұмыстары: жүргізілген, жүргізілмеген (тиістінің астын сызу),
- спорттық инвентарьлармен жабдыкталуы 100 %
17. Спорт алаңдары: бар, жоқ (тиістінің астын сызу)
18. Бейнебақылау камералары бар, жоқ
19. Шеберханалар: (түрлерін атап көрсету) 4- ботздар
- ескірген құрал-жабдықтардың орнына жаңа құрал-жабдықтардың берілуі: ия, жоқ (тиістінің астын сызу),
20. Асхана: бар, жоқ, типтік, ыңғайластырылған (тиістінің астын сызу),
- тамақ беретін залдағы орын саны 70,
- құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуі: 100 %,
- технологиялық және мұздатқыш құралдармен жабдыкталуы: ия, жоқ (тиістінің астын сызу),
22. Медициналық кабинеттер: бар, жоқ (тиістінің астын сызу),
- медицина кабинетінің жабдыкталуы (атап көрсету қажет) 100 %,
- залалсыздандырушы жуу құралдарымен қамтамасыз етілуі 100 %.

